

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	宁波虎王保险箱有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	JC240756
用人单位名称	宁波虎王保险箱有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	宁波市北仑区大榭开发区环岛西路 96、98 号	联系人	顾海莲
评价单位	浙江中一检测研究院股份有限公司		
项目编制人	孟雷风	项目审核人	吕烽
项目负责人	朱佳欢	项目签发人	李泽廷
现场调查人员	徐越, 林波		
调查时间	2024-07-05	用人单位陪同人	周飞娜
检查范围	一厂区喷涂车间、一厂区电焊车间、一厂区装配车间、一厂区钣金车间、三厂区喷涂车间、三厂区电焊车间、三厂区装配车间、三厂区钣金车间		
存在的职业病危害因素	乙酸乙酯, 乙酸甲酯, 其他粉尘(总尘), 噪声, 氮氧化物(以二氧化氮计), 游离二氧化硅, 溶剂汽油, 滑石粉尘(游离 SiO ₂ 含量<10%) (呼尘), 电焊烟尘(总尘), 砂轮磨尘(总尘), 紫外辐射, 臭氧, 邻苯二甲酸二丁酯, 锰及其无机化合物(按 MnO ₂ 计), 高温		
采样、检测人员	徐雷, 朱佳欢, 梅宇, 陈晓雷, 杜振旭, 胡卫平		
采样、检测时间	2024-07-13	用人单位陪同人	周飞娜

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023(A/0)

生效日期 2023-04-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 18 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 68 个点、个体 0 个，其中有 48 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 08 月 08 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

